



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itaí

ASSUNTO: Recapeamento asfáltico em CBUQ em vias urbanas do Município de Itaí SP.

ÁREA TOTAL: 14.986,02 m²

LOCAL DA OBRA:

Rua Hichidi Futikami;

Rua Amador Alvarenga;

Rua Higino Antunes do Prado;

Rua Manoel Joaquim Garcia;

Rua Antônio Justino Vieira;

Rua Yassochi Sakamoto;

Rua Antônio Raposo Ferras;

Rua José Moreira Leite;

Rua Maximilia Nunes Parischi;





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”

TRECHO 01 - RUA HICHIDI FUTIKAMI (ENTRE A RUA JOSÉ ROLIM PINHEIRO E A RUA AKIDA SAKO)



Foto 01: Rua Hichidi Futikami, visto da Rua José Rolim Pinheiro, com asfalto desgastado.



Foto 02: Rua Hichidi Futikami, com vários remendos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”



Foto 03: Rua Hichidi Futikami, desgastado.

TRECHO 02 - RUA AMADOR ALVARENGA (ENTRE A RUA AMADOR ALVARENGA E A RUA HICHIDI FUTIKAMI)



Foto 04: Rua Amador Alvarenga, com vista da rua Hichidi Futikami, com vários remendos, e asfalto desgastado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”



Foto 05: Rua Amador Alvarenga, com asfalto desgastado.



Foto 06: Rua Amador Alvarenga, com buracos e trincas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”

TRECHO 03 - RUA HIGINO ANTUNES DO PRADO (ENTRE A RUA AURÉLIO BOLSAS E A RUA MANOEL JOAQUIM GARCIA)



Foto 07: Rua Higino Antunes do Prado, com vista da rua Manoel Joaquim Garcia, evidenciando os vários reparos.



Foto 08: Rua Higino Antunes do Prado, com o asfalto desgastados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”



Foto 09: Rua Higino Antunes do Prado, com vista da rua Aurélio Bolsas, evidenciando os vários reparos.

TRECHO 04 - RUA MANOEL JOAQUIM GARCIA (ENTRE A RUA VOLUNTARIOS DE TRINTA E DOIS E A RUA 15 DE NOVEMBRO)



Foto 10: Rua Manoel Joaquim Garcia, com vista da rua Voluntários de trinta e dois, evidenciando os vários reparos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”



Foto 11: Rua Manoel Joaquim Garcia, com trincas do tipo “couro de jacaré” e vários buracos.



Foto 12: Rua Manoel Joaquim Garcia, com trincas do tipo “couro de jacaré”.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”



Foto 13: Rua Manoel Joaquim Garcia, com vista da rua 15 de Novembro, evidenciando os vários reparos.

TRECHO 05 - RUA ANTÔNIO JUSTINO VIEIRA (ENTRE A AVENIDA AURÉLIO B. LOUREIRO E A AVENIDA SANTO ANTONIO)



Foto 14: Rua Antônio Justino Vieira, com vista da av. Aurélio B. Loureiro, evidenciando os vários reparos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”



Foto 15: Rua Antônio Justino Vieira, evidenciando os vários reparos, como trincas do tipo “couro de jacaré”.



Foto 16: Rua Antônio Justino Vieira, com vista da av. Santo Antônio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”

TRECHO 06 - RUA YASSUCHI SAKAMOTO (ENTRE A RUA SEBASTIÃO PIMENTA E A RUA AMADOR ALVARENGA)



Foto 17: Rua Yassuchi Sakamoto, com vista da rua Amador Alvarenga, evidenciando os vários reparos.



Foto 18: Rua Yassuchi Sakamoto, evidenciando asfalto descasado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”



Foto 19: Rua Yassuchi Sakamoto, evidenciando asfalto descasado.



Foto 20: Rua Yassuchi Sakamoto, evidenciando asfalto descasado, com vários remendos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”



Foto 21: Rua Yassuchi Sakamoto, evidenciando asfalto descasado, com vários remendos e buracos.



Foto 22: Rua Yassuchi Sakamoto, com vista do trevo da rua Sebastião Pimenta, evidenciando os vários reparos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”



Foto 23: Rua Yassuchi Sakamoto, com vista da rua Sebastião Pimenta, evidenciando os vários reparos.

TRECHO 07 - RUA ANTÔNIO RAPOSO FERRAS (ENTRE A RUA JOÃO NUNES DE OLIVEIRA E A RUA ANTÔNIO PIRES)



Foto 24: Rua Antônio Raposo Ferraz, com vista da rua Antônio Pires, evidenciando o desgaste do asfalto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”



Foto 25: Rua Antônio Raposo Ferraz, evidenciando o desgaste do asfalto.



Foto 26: Rua Antônio Raposo Ferraz, com vista da rua João Nunes de Oliveira, evidenciando o desgaste do asfalto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”

TRECHO 08 - RUA JOSÉ MOREIRA LEITE (ENTRE A RUA BRAULINO FERREIRA DE ALMEIDA E A AVENIDA ANTONIO JUSTINO VIEIRA)



Foto 27: Rua José Moreira Leite, com vista da Av. Antônio Justino Vieira, evidenciando o desgaste do asfalto.



Foto 28: Rua José Moreira Leite, evidenciando o desgaste do asfalto, buracos e vários reparos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”



Foto 29: Rua José Moreira Leite, evidenciando o desgaste do asfalto, buracos e vários reparos.



Foto 30: Rua José Moreira Leite, com vista da rua Braulino Ferreira de Almeida, evidenciando o desgaste do asfalto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”

TRECHO 09 - RUA MAXIMILIA NUNES PARISCHI (ENTRE A RUA SALVADOR ALBUQUERQUEA E A RUA DELFINA SILVEIRA MELO)



Foto 31: Rua Maximilia Nunes Parischi, com vista da rua Delfina Silveira Melo, evidenciando o desgaste do asfalto.



Foto 32: Rua Maximilia Nunes Parischi, com vários remendos, e asfalto desgastado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”



Foto 33: Rua Maximilia Nunes Parischi, com trincas do tipo “couro de jacaré” e vários buracos.



Foto 34: Rua Maximilia Nunes Parischi, Salvador Albuquerque, evidenciando o desgaste do asfalto.

ITAÍ, 28 DE JULHO DE 2020

João Otávio Castilho dos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 5069242916
Departamento de Engenharia, Obras e Serviços